



VISTORIA CAUTELAR : XXX0X00



DADOS DO VEÍCULO

Marca:	FIAT	Modelo:	ARGO PRECISION AT6
Ano Fab. / Modelo:	2017 / 2018	Cor:	VERMELHA
Placa:	XXX0X00	Município:	BELO HORIZONTE-MG
Combustível:	ALCO/GASOL	KM:	31.195

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	9BD358A83JYH00000	9BD358A83JYH00000	9BD358A83JYH00000	✓
Motor	5527366930000	5527366930000	5527366930000	✓
Câmbio				



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS

DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA



DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



TRASEIRA



TRASEIRA 45°



ASSOALHO PORTA MALAS



ASSOALHO - VISÃO GERAL



COMPARTIMENTO DO MOTOR



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



HODÔMETRO



PLACA TRASEIRA



ETIQUETA (VIS)



ETIQUETA (VIS)



CHASSI



MOTOR



TELA - CHECK ELETRÔNICO

VIN(Vehicle Identification Number)



Status de MIL (luz indicadora de mau funcionamento)

DESLIGADO

DTCs Neste ECU

0

Prontidão Concluída

5


VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)




ANÁLISE DE PINTURA





ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÕES

A ANÁLISE REALIZADA NÃO DIZ RESPEITO AO FUNCIONAMENTO DE COMPONENTES MECÂNICOS DE QUAISQUER NATUREZAS, NOTADAMENTE MOTOR, CABEÇOTE, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, FREIOS, EMBREAGEM, CÂMBIO, DIFERENCIAL, PEÇAS DE SUSPENSÃO, DIREÇÃO, PNEUS, RODAS, NEM QUAISQUER PEÇAS DE DESGASTE NATURAL, ASSIM COMO NÃO DIZ RESPEITO AO FUNCIONAMENTO DE ITENS ELÉTRICOS E/OU ELETRÔNICOS E EVENTUAL BLINDAGEM E SUAS CONDIÇÕES. AS CAPAS PLÁSTICAS DE PARA-CHOQUES NÃO SÃO OBJETO DE AVALIAÇÃO, POR NÃO PERMITIREM MEDIÇÕES DE CAMADAS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOJE DISPONÍVEIS NO MERCADO. A QUILOMETRAGEM REGISTRADA É, APENAS E TÃO SOMENTE, A INDICADA PELO ODÔMETRO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, NÃO TENDO SIDO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO PERICIAL. NÃO HÁ, RESSALTE-SE, DIRECIONAMENTO DO PRESENTE TRABALHO A ANÁLISES E APONTAMENTO DE DANOS ESTÉTICOS E AVARIAS DE PEQUENAS PROPORÇÕES E CORREÇÃO OPCIONAL, INTERNAS OU EXTERNAS, QUE NÃO LIMITEM OU IMPEÇAM O USO SEGURO DO BEM, DEVENDO ESTA AVALIAÇÃO SER REALIZADA PELO PRÓPRIO SOLICITANTE, INCLUSIVE QUANTO AO VALOR A SER DESPENDIDO PARA SUAS EVENTUAIS CORREÇÕES. A PERCEPÇÃO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO É ABSTRATA E PESSOAL, DEVENDO SER AVALIADA, TAMBÉM, PELO PRÓPRIO SOLICITANTE, EM CONSONÂNCIA COM SUAS NECESSIDADES, GOSTO, DESTINAÇÃO DE USO, REFERÊNCIAS ANTERIORES E VALORES MÉDIOS PRATICADOS PELO MERCADO, INCLUSIVE QUANDO HOUVEREM EVENTUAIS HISTÓRICOS VEICULARES A SEREM CONSIDERADOS.

LUIZ FELIPE PAULINO D ASSUMPCAO 04424029611

CNPJ: 11.895.142/0001-80

Telefone: (31) 9919-72261

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 2600
Estoril - Belo Horizonte/MG

LUIZ FELIPE PAULINO D'ASSUMPCÃO
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a AVIST AVALIACOES E VISTORIAS AUTOMOTIVAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a AVIST AVALIACOES E VISTORIAS AUTOMOTIVAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: XXX0X00



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2017	ANO MODELO:	2018
MARCA / MODELO:	FIAT/ARGO PRECISION AT6	COR:	VERMELHA
COMBUSTÍVEL:	ALCO/GASOL	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
TIPO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	CATEGORIA:	

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	0	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CILINDRADAS:	1800	POTÊNCIA:	139
CAPAC. DE CARGA:	0	CMT/PBT:	206/166
QTD. DE EIXOS:	0		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	23/01/2024	DT LICENCIAMENTO:	23/01/2024
MUNICÍPIO PLACA:	BELO HORIZONTE-MG	RENAVAM:	0000000000
CHASSI:	9BD358A83JYH00000	SITUAÇÃO VEICULO:	CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	5527366930000
------------------	--	-----------	----------------------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	5527366930000
CARROCERIA:	00000000		

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO GUINCHO:	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL****PROPRIETÁRIO(S)**PROPRIETÁRIO ATUAL: **XXXXXXXXXX LTDA.****COMUNICAÇÃO DE VENDA****NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS****GRAVAME**FINANCEIRA: **NADA CONSTA****INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA****NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA****BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)**

PLACA:	XXX0X00	CHASSI:	9BD358A83JYH00000
MARCA/MODELO:	FIAT/ARGO PRECISION AT6	ANO FAB/MODELO:	2017/2018
COR:	Vermelha	COMBUSTÍVEL:	Alcool / Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Automovel	ESPÉCIE:	Passageiro
MUNICÍPIO / UF:	BELO HORIZONTE / MG	UF ORIGEM:	MG

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	5527366930000	POTÊNCIA:	139
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	206.0
CILINDRADAS:	1800	TIPO CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	0	PESO BRUTO TOTAL:	166.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	0.0
NUM. EIXO TRAS.:			

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**LUIZ FELIPE PAULINO D ASSUMPCAO 04424029611**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.